



Ze względu na ograniczone możliwości finansowania, z zakresu prac związanych ze wzmocnieniem muru linkami stalowymi (pkt. 9.6) wyłączono 7m szerokości pasmo w północnej części muru zachodniego. Prace te są przewidziane do wykonania w przyszłości.

UWAGA:

Kotwy przeznaczane do mocowania linek w żelbetowym wieńcu należy wykonać na tym etapie prac na całej długości wieńca - nawet w pasmie wyłączonym z zakresu.



- wzmocnienie muru linkami stalowymi

